

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14386

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis". Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Antalksnės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Atžalyno g. 25, Ignalinos r.**
Eminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Eminys paimtas: 2024-11-27 11:25 pristatytas: 2024-11-27
Eminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,1 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL
(pareigos, vardas, pavardė (pavadinimas))

(pareigos, vardas, pavardė (pavadinimas))

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištais eminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14385

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Antalksnės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Atžalyno g. 25, Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**

Ėminys paimtas: 2024-11-27 11:25 pristatytas: 2024-11-27

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Drumstumas	NTU	1,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	616	2500	LST EN 27888:2002
Geležis	μg/l	145	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(ųs) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus patikimo tyrimo protokolą dalimis dauginu draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8042

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Bernotų k. v-tė, Bernotų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-07-29 12:35 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	504	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,71	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	138	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-12

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8043

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Bernotų k. v-tė, Bernotų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-07-29 12:35 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-12

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	5,3 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**MT-SVP-4:2022 (1 leidimas)(N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5242

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Beržininkų k. v-tė, Beržininkų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-05-29 11:40 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrinimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,1	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	739	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,30	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	98	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	65	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(ų) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaite

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, įtirtais ėminiais.
Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginu draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 20, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5243

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Beržininkų k. v-tė, Beržininkų k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**

Ėminys paimtas: 2024-05-29 11:40 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,1 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 50, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15459

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: **Bėčiūnų k. v-tė, Bėčiūnų k., Ignalinos r.**
 Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**
 Ėminys paimtas: 2024-12-10 15:40 pristatytas: 2024-12-10
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-12-10 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	460	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	3	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	5,7	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	696	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai pateikti tik su konkrečiais, būtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalintis draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15460

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Bėčiūnų k. v-tė, Bėčiūnų k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš grežinio
Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:40 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkalnyte

Tyrimų rezultatai sušiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalintis draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15449

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Ceikėnėlių k. v-tė, Ceikėnėlių k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**

Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:20 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.mer.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	462	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,89	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	58	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekcris, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinų:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15450

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: **Ceikinėlių k. v-tė, Ceikinėlių k., Ignalinos r.**
 Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**
 Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:20 pristatytas: 2024-12-09
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,2 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išimtais ėminiais.
 Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
15475

Užsakovas, adresas: **UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina**

Objektas, adresas: **Ceikėnėlių k. v-tė, Ceikėnėlių k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**

Ėminys paimtas: **2024-12-09 16:20** pristatytas: **2024-12-09**

Ėminio rūšis: **geriamasis vanduo**

Tyrimas pradėtas: **2024-12-09** baigtas: **2024-12-30**

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.id. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	469	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	8	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	6,2	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	771	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	56	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.id. Chem. analiz.met.Vilnius,1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: **Marius Mačys**

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: **Marius Mačys**

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė**

(pareigos, vardas, pavardė-pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė-pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai stengiamės sukonkrečiuoti, ištinus ėminius.
Be raštinio direktoriaus sankimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15450

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ceikinių k. v-tė, Ceikinių k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: vandens gerinimo įrenginiai

Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:20 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,2 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)
atliko:

**NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinui:

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vadovas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.

Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15449

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ceikinių k. v-tė, Ceikinių k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: vandens gerinimo įrenginiai

Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:20 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir FV kokybės tyrimo met.1d. Chem analiz.met.Vilnius.1994
Kvapais	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	462	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,89	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	58	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)

atliko:

Chemikė Ojga Eydakytė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sankimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 212 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15467

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Dindų k. v-tė, Dindų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:55 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	462	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	5	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	7,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	724	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	68	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Matytė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai surašyti tik su konkrečiais, išorais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis drauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15468

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Dindų k. v-tė, Dindų k., Ignalinos r.**

Eminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**

Eminys paimtas: 2024-12-09 15:55 pristatytas: 2024-12-09

Eminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrinimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išimtais ėminiais.
Be raštinės direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
5232

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina
 Objektas, adresas: **Dūkštelių k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, J. Rustemo g. 16A, Dūkšteliai, Ignalinos r.**
 Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
 Ėminys paimtas: 2024-05-29 14:45 pristatytas: 2024-05-29
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapą	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	543	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	280	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyriną(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
7117

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Dūkietelių k. v-tė, J. Rustemo g. 16A, Dūkietelių k., Ignalinos r.**

Eminio paėmimo vieta: **vandens gerinimo įrenginiai**

Eminys paimtas: 2024-06-27 10:48 pristatytas: 2024-06-27

Eminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrinimas pradėtas: 2024-06-27 baigtas: 2024-07-23

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliiforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Župkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5228

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina

Objektas, adresas: Dūkšto miesto v-tė, AB "Imeda", Dūkšto parduotuvė Nr. 1, Dūkštas, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-05-29 10:10 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	504	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drunstumas	NTU	0,28	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

EKOMETRIJA

UAB „EKOMETRIJA“

Lapas: 1-1

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5229

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina

Objektas, adresas: Dūkšto miesto v-tė, AB "Imeda", Dūkšto parduotuvė Nr. 1, Dūkštas, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paaimtas: 2024-05-29 10:10 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,2 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokola dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-04

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14381

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Dūkšto miesto v-tė, AB "Imeda", Dūkšto parduotuvė Nr. 1, Dūkštas, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-11-27 14:40 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-04

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem analiz. met. Vilnius, 1994
Amonis	mg/l	0,135	0,5	LST ISO 7150-1:1998
Geležis	µg/l	126	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Elena Mataytė
(pareigos, vardas, pavardė-pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė-pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktonaus surinkimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15442

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Dūkštų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Aušros g. 41, Dūkštų k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-12-09 18:00 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,0	Nėra reikšmingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)
atliko: **NV SPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15441

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Dūkštų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Aušros g. 41, Dūkštų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-12-09 18:00 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. I d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,4	6,5-9,5	IST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	642	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,54	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)
atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.

Be rašotko direktoriaus sutikimo tyrimų protokola dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14391

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Gaveikėnų k. v-tė, Dringio g., Gaveikėnų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-11-27 12:15 pristatytas: 2024-11-27

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	614	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	4,0	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	189	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė

(pareigos, vardas, pavardė pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14392

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Gaveikėnų k. v-tė, Dringio g., Gaveikėnų k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-11-27 12:15 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	$3,6 \times 10^3$	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldynve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, šurtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8044

Užsakovas, adresas:

UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas:

Gilutų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Liepų g. 3, Gilutės, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-07-29 16:05

pristatytas:

2024-07-29

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2024-07-29

baigtas:

2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapą	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	611	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	5,4	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	677	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-12

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8045

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Gilūtų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Liepų g. 3, Gilūtės, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-07-29 16:05 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-12

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	8,5 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**MT-SVP-4:2022 (1 leidimas)(N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14388

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Grilispėlės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Sodų g. 13A, Pupišké, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-11-27 9:40 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,2 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išvardintais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14387

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Grikiapėlių k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Sodų g. 13A, Pupinė, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-11-27 9:40 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	615	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	8	30	LST EN ISO 7587:2012
Drumštumas	NTU	2,9	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	196	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtina: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitytė

Tyrimų rezultatai surašyti tik su konkrečiais, patvirtis ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15461

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis". Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Grybėnų k. v-tė, Dymų g., Grybėnai, Ignalinos r.**
Eminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**
Eminys paimtas: 2024-12-09 17:35 pristatytas: 2024-12-09
Eminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,4	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	647	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	5	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	42	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	3157	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtina: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas Roma Zupkalė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais čia nurodytais.
Be raštinio direktoriaus sankrasto tyrimų protokola dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15462

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Grybėnų k. v-tė, Dymų g., Grybėnai, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-12-09 17:35 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,1 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
5224

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, Ignalinos "Šaltinėlio" mokyklos maisto skyrius, Ignalina, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Eminys paimtas: 2024-05-29 9:50 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	505	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,65	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5225

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, Ignalinos "Šaltinėlio" mokyklos maisto skyrius, Ignalina, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-05-29 9:50 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,7 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis degtinti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8032

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Bokšto g. 3, Ignalina, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-07-29 9:15 pristatytas: 2024-07-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	475	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,0	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-12

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8033

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Bokšto g. 3, Ignalina, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-07-29 9:15 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-12

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**MT-SVP-4:2022 (1 leidimas)(N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2025-01-06

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14378

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos maisto skyrius, Ignalina

Eminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Eminys paimtas: 2024-11-27 16:25 pristatytas: 2024-11-27

Eminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2025-01-06

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Arsenas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Benzo(a)pirenas	µg/l	<0,002	0,010	***LST EN ISO 17993:2004
Boratas (boras)	mg B/l	<0,023	1,5	LST ISO 9390:1998
Cianidas	µg/l	<6	50	LST ISO 6703-1:1998
Policiklinių aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	<0,010	0,10	***LST EN ISO 17993:2004
1,2-Dichlorešanas (DCA)	µg/l	<0,20	3,0	***LST EN ISO 20595:2018
Fluoridas	mg/l	0,20	1,5	***LST EN ISO 10304
Gyvsidabris	µg/l	<0,0100	1,0	**CSN EN ISO 17852
Haloformų suma	µg/l	<0,20	100	***LST EN ISO 20595:2018
Kadmis	µg/l	<0,20	5,0	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	µg/l	<2,0	20	**CSN EN ISO 17294-2
Nitratas	mg/l	1,08	50	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,020	0,5	LST ISO 26777:1999
Heptachloras	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Endrinas	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachloreikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachloreikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidai (B)	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Pesticidų suma	µg/l	<0,01	0,50	***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachloreikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinai	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidai (A)	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachloreikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Selenas	µg/l	<1,0	20	**CSN EN ISO 17294-2
Stibis	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Švinas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Tetrachlorešanas (PCE)	µg/l	<0,20	10	***LST EN ISO 20595:2018

1	2	3	4	5
Trichloretenas (TCE)	µg/l	<0,20	10	***LST EN ISO 20595:2018
Varis	mg/l	0,0021	2,0	**CSN EN ISO 17294-2
Aluminis	µg/l	<10	200	LST ISO 10566:1998
Geležis	µg/l	135	200	LST ISO 6332:1995
Chloridas	mg/l	<5,03	250	LST ISO 9297:2008
Manganas	µg/l	<11	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Natris	mg/l	5,1	200	***LST EN ISO 14911:2000
Permanganato indeksas	mg/l	1,6	5,0	LST EN ISO 5467:2002
Sulfatas	mg/l	27,9	250	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Amonis	mg/l	<0,041	0,5	LST ISO 7150-1:1998
Tritis	Bq/l	<10	100	**CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas	Bq/l	<0,04	0,10	**CSN 75 7611
Visuminis beta aktyvumas	Bq/l	<0,10	1,0	**CSN 75 7612, CSN EN ISO 9697
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	482	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	2,2	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Benzenas	µg/l	<0,5	1,0	ISO 11423-1:1997

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)

atliko:

ALS Czech Republic s.r.o., *UAB "Vandens tyrimai", chemikė Elena Mataytene, chemikė Anželika Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Monika Lukauskaitė, Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „PROMTIRA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimties ėminiais.

Be raštinio direktoriaus suikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14379

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos maisto skyrius, „Ignalina

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-11-27 16:25 pristatytas: 2024-11-27

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Zarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldynuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, nurodytais emniais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalinti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

15439

Užsakovas, adresas:

UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas:

Ignalinos miesto v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Bokšto g. 3, Ignalina, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-12-09 9:50

pristatytas:

2024-12-09

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2024-12-09

baigtas:

2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	446	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,33	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Marius Mačys

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išnirtingais ėminiais.
Be rašytinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15440

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: Ignalinos miesto v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Bokšto g. 3, Ignalina, Ignalinos r.
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminys paimtas: 2024-12-09 9:50 pristatytas: 2024-12-09
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
 (pareigos, vardas, pavardė pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėjas
 Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai surašyti tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15471

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Jonėnų k. v-tė, Jonėnų k., Ignalinos r.

Eminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Eminys paimtas: 2024-12-09 11:05 pristatytas: 2024-12-09

Eminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	500	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	11	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	5,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	971	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	18	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai siunčiami tik su konkrečiais, išimties atvejais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15472

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Jonėnų k. v-tė, Jonėnų k., Ignalinos r.

Eminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Eminys paimtas: 2024-12-09 11:05 pristatytas: 2024-12-09

Eminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tvirtinu:

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8048

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Kančiogino k. v-tė, Kančiogino k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-07-29 14:05 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met. Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	467	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	7,2	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	1378	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9248

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Kančiogino k. v-tė, Kančiogino k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Gręžinys**

Ėminys paimtas: 2024-08-26 9:25 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,4 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5230

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina

Objektas, adresas: **Kazitiškio k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Agrastų g. 11, Kazitiškis, Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**

Ėminys paimtas: 2024-05-29 15:30 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,7	-	Unif NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	461	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	3	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,51	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5231

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina

Objektas, adresas: Kazitiškio k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Agrastų g. 11, Kazitiškis, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: Iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-05-29 15:30 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,7	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,4 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, filtrtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15443

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Kazitiškio k. v-tė, AB "Imeda", Kazitiškio parduotuvė, Kazitiškis, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimitas: 2024-12-09 17:00 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrinias pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
I	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz met. Vilnius, 1994
Kvapų	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	434	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,86	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	51	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkalytė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, šiais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15444

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: Kazitiškio k. v-tė, AB "Imeda", Kazitiškio parduotuvė, Kazitiškis, Ignalinos r.
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminys paimtas: 2024-12-09 17:00 pristatytas: 2024-12-09
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimo šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėjas
 Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolai dalimis dauginami draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15457

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Kazokinės k. v-tė, Dvaro g., Kazokinės k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:30 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	459	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	5	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	6,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	495	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	96	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkalis

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išrištais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15458

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Kazokinės k. v-tė, Dvaro g., Kazokinės k., Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**
Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:30 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
I	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nera nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkalaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis išsiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15473

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Kukoriškių k. v-tė, Kukoriškių k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-12-09 11:25 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,0	-	Unif. NF ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	501	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	4,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	1046	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	<11	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyriną(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15474

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Kukoriškių k. v-tė, Kukoriškių k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-12-09 11:25 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)
atliko:

**NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginu draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14384

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Linkmenų-Naujasodžio k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Ežerų g., Naujasodis, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-11-27 10:25 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve: +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Rona Zupkaltė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, įtirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14383

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: Linkmenų-Naujasodžio k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Ežerų g., Naujasodis, Ignalinos r.
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminys paimtas: 2024-11-27 10:25 pristatytas: 2024-11-27
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
I	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.Id. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	535	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,44	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išbrais Ėminiais.
 Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis drauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15451

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: Linkmenų-Naujasodžio k. v-tė, UAB "Utenos kooperacijos" Linkmenų parduotuvė, Ežerų g., Naujasodis, Ignalinos r.
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminių paimtas: 2024-12-09 17:20 pristatytas: 2024-12-09
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz met Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitašis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	434	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	119	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVI - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytė
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitytė

Tyrimų rezultatai nusiųti tik su konkrečiais, išimties esantais.
 Be rašiško direktoriaus siuntimo tyrimų protokolą dalintis draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15452

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Linkmenų-Naujasodžio k. v-tė, UAB "Utenos kooperacijos" Linkmenų parduotuvė, Ežerų g., Naujasodis, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-12-09 17:20 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6122:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) **UAB „EKOMETRIJA“**
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, skirtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus patvirtimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15469

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Makaniškių k. v-tė, Makaniškių k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**

Ėminys paimtas: 2024-12-09 11:15 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	500	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	4,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	976	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus suteikimo tyrimų protokolą dalimis dauginoti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15470

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Makaniškių k. v-tė, Makaniškių k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-12-09 11:15 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktooriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15463

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Makniūnalaukės k. v-tė, Makniūnalaukės k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-12-09 10:40 pristatytas: 2024-12-09
Ėminių rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	500	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	7,2	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	948	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15464

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Makniūnalaukės k. v-tė, Makniūnalaukės k., Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**
Ėminys paimtas: 2024-12-09 10:40 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15465

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Maksimonių k. v-tė, Džiaugsminės k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-12-09 10:50 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
I	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7.6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapą	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	498	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	4,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	983	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

- mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas Šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimų(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene (pareigos, vardas, pavardė; pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15466

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Maksimonių k. v-tė, Džiaugsminės k., Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-12-09 10:50 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus patvirtimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 8054

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Malkūnų k. v-tė, Malkūnų k., Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**
Ėminys paimtas: 2024-07-29 14:55 pristatytas: 2024-07-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	547	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	6,4	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9242

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Malkūnų k. v-tė, Malkūnų k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Grežinys**

Ėminys paimtas: 2024-08-26 9:37 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,4 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-01-27

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 16077

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Malkūnų k. v-tė, Malkūnų k., Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **gręžinys**
Ėminys paimtas: 2024-12-31 15:41 pristatytas: 2024-12-31
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-31 baigtas: 2025-01-27

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
I	2	3	4	5
Temperatūra	°C	7,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Geležis	µg/l	3491	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas pristatė: Martynas Jasas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytenc
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Roma Zupkaltė

Tyrimų rezultatai suriše tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be patiško direktoriaus surinkimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5241

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis". Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Mažėnų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Jaunimo g. 9A, Mažėnai, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-05-29 13:15 pristatytas: 2024-05-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	8,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

- - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11767

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Mažųjų vandenvietė, Mažėnai, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-10-14 10:00 pristatytas: 2024-10-14

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-10-14 baigtas: 2024-12-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapų	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,3	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	534	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	6	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,39	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Arsenas	μg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: užsakovas pristatė: užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikas Mantas Bekeris, **ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Župkaitė

Tyrimų rezultatai sudėty tik su koordinatėmis, būtinai emintais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolas dalimis dauginati draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-01-02

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15455

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Mažėnų vandenvietė, vandenveitės gerinimo įrenginiai, Mažėnai, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-12-09 18:38 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2025-01-02

Analiť	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met Vilnius,1994
Geležis	µg/l	140	200	LST ISO 6332:1995
Arsenas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, **ALS Czech Republic s.r.o.
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkalo

Tyrimų rezultatai susiję tik su kontroliais, išdėstytais ėminių.
Be mėslo direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5234

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina

Objektas, adresas: Meikštų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Dvaro g. 16A, Meikštai, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-05-29 12:25 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,1	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	583	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	6	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,4	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5235

Užsakovas, adresas: UAB „IGNALINOS VANDUO“, Turistų g. 30, Ignalina
 Objektas, adresas: **Meikštų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Dvaro g. 16A, Meikštai, Ignalinos r.**
 Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
 Ėminys paimtas: 2024-05-29 12:25 pristatytas: 2024-05-29
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,9 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėjas
 Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.
 Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-01-27

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 16076

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Meikštų k. v-tė, Dvaro g. 16A, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **vandens gerinimo įrenginiai**
Ėminys paimtas: 2024-12-31 14:58 pristatytas: 2024-12-31
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-31 baigtas: 2025-01-27

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Geležis	µg/l	93	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas pristatė: Martynas Jasas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytenc
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, nurodytais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8052

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Miečionių k. vandenvietė, Miečionys, Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš gręžinio**

Ėminys paimtas: 2024-07-29 15:25 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	546	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	3	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	5,2	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	1607	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9241

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Miečionių k. v-tė, Miečionių k., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Grėžinys**

Ėminys paimtas: 2024-08-26 10:05 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,3 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8038

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Mielagėnų mst. v-tė, Ryto g., Mielagėnų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-07-29 13:36 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	606	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	3,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė
(parcigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9245

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Mielagėnų mst. v-tė, Ryto g., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-08-26 9:50 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,7	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,6 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15447

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Mielagėnų v-tė, AB "Imeda". Mielagėnų parduotuvė, Mielagėnų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-12-09 15:05 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrinimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	574	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	5	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,97	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	124	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus surinkimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-01-06

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15999

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
 Objektas, adresas: Mielagėnų v-tė, AB "Imeda". Mielagėnų parduotuvė, Mielagėnų k., Ignalinos r.
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminys paimtas: 2024-12-30 8:33 pristatytas: 2024-12-30
 Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2024-12-30 baigtas: 2025-01-06

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	14,7	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1, x 10 ¹	Nėra reikšmingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve 13 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėjas
 Roma Zupkaitytė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
 Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8056

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Mikalavo k. v-tė, Versmės g., Mikalavo k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-07-29 13:15 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapaspriimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	-		priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	499	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	3,4	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	1182	200	LST ISO 6332:1995
Manganas	μg/l	126	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Bc rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9243

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Mikalavo k. v-tė, Versmės g., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: Gręžinys

Ėminys paimtas: 2024-08-26 11:00 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,3 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-12

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8037

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Naujojo Daugėlišio k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Radeikiškės g. 8A, N. Daugėliškis, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-07-29 9:50 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-12

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	8,1 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	<1,0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**MT-SVP-4:2022 (1 leidimas)(N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8036

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Naujojo Daugėlišio k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Radeikiškės g. 8A, N. Daugėliškis, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-07-29 9:50 pristatytas: 2024-07-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	502	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,89	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-04

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14382

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: N. Daugėliškių v-tė, AB "Imeda", N. Daugėliškių parduotuvė, N. Daugėliškių, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-11-27 15:05 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-04

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1 d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Geležis	µg/l	56	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15445

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Naujojo Daugėlišio k. v-tė, AB "Imdea", N. Daugėlišio parduotuvė, Radeikiškės g. 8A, N. Daugėliškis, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-12-09 10:30 pristatytas: 2024-12-09
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapaz	-	priimtinaz vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinaz vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinaz vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinaz vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	495	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	5	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	2,4	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

15446

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas:

Naujojo Daugėlišio k. v-tė, AB "Imdea", N. Daugėlišio parduotuvė, Radeikiškės g. 8A, N. Daugėliškis, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-12-09 10:30

pristatytas:

2024-12-09

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2024-12-09

baigtas:

2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

<- - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14389

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Paltūšės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Paltūšės k., Ignalinos r.Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-11-27 11:50 pristatytas: 2024-11-27

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
I	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	468	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	11	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	206	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

<- mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma ZupkaitėTyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
Be raitiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokola dalimis dauginati draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14390

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Palūšės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Palūšės k., Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-11-27 11:50 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrinias pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,1	-	Unit. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,2 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimų(us) atliko: **NVSP
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus patikimos tyrimų protokolų dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 8050

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Paringio k. v-tė, Bažnyčios g., Paringys, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio
Ėminys paimtas: 2024-07-29 13:45 pristatytas: 2024-07-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	469	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	6,7	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	1259	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9240

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Paringio v-tė, Bažnyčios g., Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Grežinys**

Ėminys paimtas: 2024-08-26 10:40 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,5	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	7,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5236

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Rimšės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Mokyklos g., Rimšė, Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**

Ėminys paimtas: 2024-05-29 14:00 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	541	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	6	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,6	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaitė, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalintis draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7118

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Rimšės k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Mokyklos g., Rimšė, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-06-27 11:20 pristatytas: 2024-06-27

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-06-27 baigtas: 2024-07-23

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	14,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.l.d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)

atliko:

**NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zunkaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.

Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 15453

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Rimšės k. v-tė, AM "Imeda", Rimšės parduotuvė, Rimšės k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-12-09 18:20 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-30

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	631	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	6	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	33	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyriną(us) atliko: Chemikė Olga Eydūkaytene, chemikas Mantas Bekeris, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išnirtingais ėminiais.

Be rašytinio deklaro ir su tyrimų protokolą daiktus daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-18

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
15454

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Rimšės k. v-tė, AM "Imoda", Rimšės paraudotuvė, Rimšės k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-12-09 18:20 pristatytas: 2024-12-09

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-12-09 baigtas: 2024-12-18

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrinio rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,0 x 10 ¹	Nėra reikšmingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8046

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Rubelninkų k. v-tė, Rubelninkų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš gręžinio

Ėminys paimtas: 2024-07-29 14:25 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	472	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	6,9	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	1322	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9247

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Rubelninkų k. v-tė, Rubelninkų k., Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-08-26 10:23 pristatytas: 2024-08-26

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,9 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 8040

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Šiulėnų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Gėlių g. 3, Šiulėnai, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-07-29 11:05 pristatytas: 2024-07-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapasis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	501	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,90	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Geležis	μg/l	23	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 9246

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Šilėnų k. v-tė, Gėlių g. 3, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-08-26 12:00 pristatytas: 2024-08-26
Ėminio rūšis: geriamas vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	12,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,5 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5238

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: **Taujūnų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Taujūnų g. 2A, Taujūnai, Ignalinos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-05-29 11:00 pristatytas: 2024-05-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.l.d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapų	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	732	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	6	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,23	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytenc, chemikė Monika Lukauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus patvirtimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5239

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Tautų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Tautų g. 2A, Tautai, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-05-29 11:00 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,6 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-08-12

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 8058

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Taujūnų k. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Taujūnų g. 2A, Taujūnai, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-07-29 12:55 pristatytas: 2024-07-29
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-12

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,0	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Geležis	µg/l	72	200	LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-03

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5226

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Vidiškių gyv. v-tė, vandens gerinimo įrenginiai, Sodų g. 19, Vidiškės, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-05-29 10:40 pristatytas: 2024-05-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrinimas pradėtas: 2024-05-29 baigtas: 2024-07-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	8,1	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	504	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,67	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalintis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
7116

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: **Vidurkų gyv. v-tė, Sodų g. 19, Ignalinos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **vandens gerinimo įrenginiai**

Ėminys paimtas: 2024-06-27 10:10 pristatytas: 2024-06-27

Ėminio rūšis: geriamas vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-06-27 baigtas: 2024-07-23

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $\pm 3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-08-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8034

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina

Objektas, adresas: Vidiškių v-tė, Vidiškių gimnazijos maisto skyrius, Vidiškės, Ignalinos r.

Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo

Ėminys paimtas: 2024-07-29 9:30 pristatytas: 2024-07-29

Ėminio rūšis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2024-07-29 baigtas: 2024-08-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	505	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,31	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-11

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

9244

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Vidiškių v-tė, Vidiškių gimnazijos maisto skyrius, Ignalinos r.
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2024-08-26 11:27 pristatytas: 2024-08-26
Ėminio rūšis: geriamas vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-08-26 baigtas: 2024-09-11

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	14,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,2 x 10 ¹	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-04

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14380

Užsakovas, adresas: UAB "Ignalinos butų ūkis", Turistų g. 9, Ignalina
Objektas, adresas: Vidūšių gyv. v-tė, Ignalinos "Šaltinėlio" mokyklos Vidūšių maisto skyrius, „Ignalina“
Ėminio paėmimo vieta: iš šlaupo
Ėminys paimtas: 2024-11-27 13:50 pristatytas: 2024-11-27
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-11-27 baigtas: 2024-12-04

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem analiz. met. Vilnius, 1994
Geležis	µg/l	23	200	IST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimų(at) atliko: chemikė Elena Mataytė
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, nurodytais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus patvirtimo tyrimų protokolų dalimis dovginti draudžiama.