

# ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. gegužės mėn.

## Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2026-05-01	Vidiškės, Melioratorių 7, I laiptinė nėra elektros (išmuštas rūsų automatas) 062920525
2026-04-05	Ignalina, Turistų 45 laiptinių apšvietimo laikmačio koregavimas.
2026-05-05	Ignalina, Laisvės 52 laiptinėje nėra šviesos, pakeista led lemputė, įjungtas automatas skydinėje.
2026-05-07	Ignalina, Saulėtekio 6, I laiptinė rūsų sumontuota 3 vnt šviestuvų, 3 vnt jungiklių, 1 vnt paskirstymo dėžutė.
2026-05-08	Ignalina, Saulėtekio 6, I laiptinė rūsų sumontuota 2 vnt šviestuvų, 1 vnt jungiklis, 1 vnt paskirstymo dėžutė, 3 m laidų, prijungta rozetė (santchnikų darbai)
2026-05-11	Ignalina, Petrausko 4 sumontuota 11 vnt kabliukų laiptinių skydinėms uždaryti.
2026-05-14	Ignalina, Petrausko 4, II laiptinė tambūre pakeista LED šviestuvai, I laiptinė 1 aukštas pakeista led lemputė.
2026-05-15	Ignalina, Ateities 10, prie įėjimo pakeista LED prožektorius 068321205
2026-05-18	Vidiškės, Sodų 1, I laiptinė prie įėjimo pakeista led lemputė, tambūre pakeista LED šviestuvai
2026-05-18	Vidiškės, Sodų 4 rūsų įsukta led lemputė, sumontuotas jungiklis.
2026-06-23	Strigailiškis, Strigailiško 23 nėra bute elektros.
2026-05-25	Ignalina, Aukštaičių 34-22 instaliacijos apžiūra po užpildymo, atidaryta 4 vnt paskirstymo dėžučių, nuvyniota sena izoliacija, palikta pradžiūvimui, demontuotas dvigubas jungiklis, patikrintas kambario šviestuvo sujungimo kaladėlė
2026-05-26	Ignalina, Ligoninės 11, pakeista tambūre LED šviestuvai, rūsų 2 vnt led lempučių
2026-05-26	Ignalina, Liepų 5 II korpusas, rūsų pakeista 3 vnt led lempučių.
2026-05-27	Ignalina, Aukštaičių 34-22, 4 vnt paskirstymo dėžutėse izoliuota laidai, sumontuota 2 vnt jungiklių.

## Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-05-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio nugeležinimas, praplauta filtras Nr.2.
2026-05-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos nugeležinimas, filtrų praplovimas
2026-05-03	Vandentvarkos objektų apžiūra*

	Ignalinos siurblių darbo patikrinimas
2026-05-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio nugeležinimas, Filtro Nr.2. praplovimas, Linkmenų siurblių NS4;NS6 darbo patikrinimas. Ignalinos valymai, I rezervuaro maišyklės tepalų pakeitimas. Putinų siurblių darbo patikrinimas.
2026-05-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių nugeležinimo patalpos praplovimas, Putinų siurblių darbo patikrinimas. Automobilio Ford salono prasiurbimas.
2026-05-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ažušilės 8 siurblių siurblio valymas, Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas, Dūkšto vandenvietė generatoriaus kabelio sumontavimas, Generatoriaus išbandymas.
2026-05-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Makniūnalaukės gręžinys nėra vandens (išmušti automatai), Makaniškės gręžinys neveikia drenažinis siurblys (išvalyta plūdė)
2026-05-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Dūkšte nėra vandens, sugėdęs maitinimo 24 V blokas, pakeistas kitu. Naujasodžio nugeležinimas praplautas filtra nr.2.,
2026-05-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dindų gręžinys nėra vandens, Ceikinių vandenvietė nėra vandens, patikrinta (dėl gedimų ESO tinkluose nėra elektros).
2026-05-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimas filtrų praplovimas. Meikštų vandenvietė nėra vandens, patikrinta (dėl gedimų ESO tinkluose nebuvo elektros). Vidiškių valymo įrenginiai įėjimo užsikimšimas, panaudojus kompresorių atkimšta.
2026-05-11	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2. praplovimas. Atgimimo 18 siurblių siurblio iškėlimas ir išvalymas. Ignalinos siurblių NS1;NS2 šiukšlių iškėlimas.
2026-05-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės valymai orapūtės montavimas (reikia šlifuoti), Vidiškių valymai vandens nuleidimas, Šiūlėnų vandenvietės nugeležinimas: Vandens skaitiklių daviklio persukimas, gręžinio šulinio drenažinio siurbliuko remontas.
2026-05-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gaveikėnų gręžinys nėra vandens: pakeista slėgio rėlė, Pupiškės nugeležinimas: filtrų galvų nustatymas, vandens skaitiklių nuskaitymo modulių patikrinimas, Antalksnės nugeležinimas: filtrų galvų nustatymas, Palūšės valymai: orapūtės Nr.2 surinkimas, sumontavimas, paleidimas.
2026-05-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūjės valymai: automatinio jungklio pakeitimas, Šiūlėnų gręžinys: grenažinio siurblio sumontavimas, Daugėlišio valymai Nr1., Nr2, darbo patikrinimas.
2026-05-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Naujasodžio nugeležinimas: filtro Nr.2.praplovimas,Gaveikėnų gręžinys:hidroforo papildymas oru.,Pupiškės nugeležinimas:nuskaitimo daviklio pakeitimas ant vandens skaitiklio.
2026-05-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos miesto siurblių darbo patikrinimas
2026-05-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praolovimas.
2026-05-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2.praplovimas.Dūkšto nugeležinimas:sumontuotas 24 V maitinimo blokas(Paliktas atsarginis),perduotas vandens siurbliukas Rimšės valymams(prie Alytaus namų).
2026-05-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo darbo patikrinimas,Palūšės nugeležinimo darbo patikrinimas,Vidiškių valymai:užsikišęs įtekėjimas(asinizacinės mašinos pagalba atkišta),Siurblinė Ažušilės 8(ištrauktas siurblys ir išvalytas),neveikia siurblinė Ažušilės 52(sugėdo maitinimo blokelis 24 V)pakeitus kitu siurbline veikia,Paringio gręžinys(buvo montuojamas vandens skaitiklis,reikėjo išjungti gręžinį).
2026-05-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblinės NS1;NS2 šiukšlių iškėlimas.Gedimų šalinimas skaitiklių perdavime su IRTC atstovu Ignalinos valymuose,vandenvietėje,Dūkšto vandenvietėje,Kukoriškės,Jonėnų,Ceikinėlių gręžiniuose,Vidiškių vandenvietėje.Makaniškės gręžinys:drenažinio siurbliuko plūdės mechnizmo remontas.
2026-05-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Makaniškės gręžinys: drenažinio siurblio patikrinimas,Makaniškės,Maksimonių,Gaveikėnų,Kazokinės,Biečiūnų gręžinių įvadinių skaitiklių dyžių nustatymas.Palūšės valymai:nuogrėbų išleidimas iš mechaninio valymo įrenginio.
2026-05-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimas :filtro Nr.2.praplovimas,vandens skaitiklių pakeitimas su perdavimu,Paringio gręžinys:vandens skaitiklio pakeitimas su perdavimu.Makaniškės,Maksimonių,Kazokinės gręžiniai:vandens skaitiklių pakeitimas su perdavimu.Pupiškės gręžinys nėra vandens,patikrinta nėra elektros,ESO darbai linijoje.
2026-05-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas.
2026-05-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietė:nugeležinimo filtrų praplovimas.
2026-05-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2. praplovimas.Ceikinių,Bernotų,Gilūtų,Taujūnų,Daugėlišio nugeležinimų apžiūra ir aptarnavimas.Malkūnų,Miečionių vandens skaitiklių dydžio nustatymas.Mielagėnų valymo įrenginių darbo patikrinimas,Daugėlišio valymų darbo patikrinimas.
2026-05-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kaneišių gręžinys:skaitiklio perdavimo prietaiso iškėlimas iš šulinio dėl geresnio ryšio.Jonėnų skaitiklio nurašymas,Ažušilės 8 siurblinės siurblio valymas.

2026-05-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Atgimimo 18 siurblinė iškeltas ir išvalytas siurblys,Ignalinos NS1;NS2 iškelta šiūkšlės.Šiūlenų nugeležinimo darbo patikrinimas.
2026-05-28	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio,Pupiškės,Antalksnės,Palūšės nugeležinimų aptarnavimas.Gaveikėnų,Bėčiūnų gręžinių skaitiklių nurašymas.Ignalinos NS1 skydo spynos pakeitimas.
2026-05-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšės valymų apžiūra ir defektavimas,Rimšės siurblinių darbo patikrinimas.Taujūnų,Daugėliščio nugeležinimų filtrų galvų nustatymas.Linkmenų filtro nr.2.praplovimas.
2026-05-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblinių darbo patikrinimas.
2026-05-31	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas
<p><b>*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailiščio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė.</b></p> <p><b>-VG - Vandens gręžinys</b>  <b>-NS - Nuotekų siurblinė</b>  <b>-NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai</b></p>	

Skyriaus vadovas

Arvydas Maskoliūnas