

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. birželio mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2026-06-02	Ignalina, Aukštaičių 52, IV aukštas skydinės atrakinimas
2026-06-02	Ignalina, Aukštaičių 3, III laiptinė, 1; 2 aukštai pareguliuoti šviestuvus
2026-06-02	Ignalina, Aukštaičių 26, rūsy nedega lemputės (III laiptinė rūsy)
2026-06-02	Dūkštas, Laisvės 7, rūsy pakeista 2 vnt. led lemputes, rūsy ant pagr. skydo uždėta pakabinama spyna.
2026-06-04	Ignalina, Vasario 16-os, 52 prie įėjimo pakeista LED prožektorius, rūsy pakeista 1 vnt led lemputė.
2026-06-11	Ignalina, Vasario 16-os-54, rūsy pakeista 2 vnt led lempučių.
2026-06-13	Vidiškės, Melioratorių 11, pusėj buto nėra elektros
2026-06-15	Vidiškės, Melioratorių 15-11 pakeistas automatas 25 A, vietoj 16A
2026-06-17	Ignalina. Saulėtekio 2-20, pakeista 2 vnt. rozečių. likviduota 2 vnt rozečių, pakeista kambariuose 3 vnt šviestuvų,
2026-06-19	Ignalina, aukštaičių 3, rūsy nėra elektros, įjungtas automatas, pakeista 6 vnt led lempučių, pakeistas 1 vnt šviestuvo patronas.
2026-06-25	Kazitiškis, Parko 3-8 meta automata (rasta paskirstymo dėžutėje trumpina laidas, atjungus ir izoliavus gedimas dingo)
2026-06-26	Ignalina, Turistų 45 pakoreguotas laiptinių apšvietimo laikmatis
2026-06-29	Ignalina, Aukštaičių 35-19 kaista laidas, panaudotas gnybtas paskirstymo dėžutėje
2026-06-30	Ignalina, aukštaičių 34-33 automato patikrinimas.

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-06-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio nugalėžinimas, praplauta filtras Nr.2. Vidiškių valymai: siurblių ir maišyklių perjunginėjimai, deguonies daviklių tikrinimas.
2026-06-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių valymai siurblių perjunginėjimai, Palūšės nugalėžinimas oro padavimo vožtuvo remontas.
2026-06-03	Vandentvarkos objektų apžiūra*

	Palūšės nugeležinimas: oro padavimo vožtuvo ritės pakeitimas, Vidiškių valymų siurblių junginėjimas, Naujasodžio, Makaniškės, Maksimonių, Paringio, Ceikinėlių, Kazokinės gręžinių vandens skaitiklių duomenų perdavimo sistemų įdiegimas su IRTC atstovu. Ignalinos NS1; NS2 šiukšlių valymas.
2026-06-04	Vandentvarkos objektų apžiūra*
2026-06-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių valymai: I sbr užsklandos remonto darbai, Ceikinėlių gręžinio vandens skaitiklio perdavimo ryšio gerinimas. Ignalinos valymai: mėginių paėmėjo apžiūra, užsklandos apžiūra.
2026-06-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Meikštų nugeležinimas: hidroforo oro pripūtimas, filtro galvos reguliavimas, laiko nustatymas, skaitiklio su perdavimu montavimas. Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2. praplovimas, Taujūnų nugeležinimas: skaitiklio su perdavimu montavimas, Gaveikėnų gręžinys: skaitiklio su perdavimu montavimas.
2026-06-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos siurblinių darbo patikrinimas.
2026-06-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas, Naujasodžio nugeležinimo išėjimo skaitiklio valymas.
2026-06-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2 praplovimas, Pupiškės nugeležinimas skaitiklio su perdavimu montavimas, Kazitiškio nugeležinimas skaitiklių su perdavimu montavimas. Naujasodžio nugeležinimo atsttymas po elektros dingimo.
2026-06-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Bėčiūnų gręžinys: skaitiklio su perdavimu montavimas, Mikalavo gręžinys: skaitiklio su perdavimu montavimas, Malkūnų gręžinys: skaitiklio su perdavimu montavimas, Miečionių gręžinys: skaitiklio su perdavimu montavimas, Taujūnų nugeležinimas: tarpinės mainymas vandens skaitikliui.
2026-06-10	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos NS1; NS2 šiukšlių iškėlimas. Kazokinės gręžinys: slėgio padidinimas, Jonėnų gręžinys: ryšio atstatymas, Valymų drenažinio siurbliuko defektavimas, Pupiškės nugeležinimas: ryšio atstatymas.
2026-06-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės siurblinės valdiklio perkrovimas, Ignalinos NS1 2-o siurblio fazių pakeitimas, atstatymas, darbas normalizavosi, Strigailišio NS3 darbo patikrinimas.
2026-06-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2 praplovimas, Ignalinos NS 1 siurblių darbo patikrinimas, Rimšėnų siurblinės darbo patikrinimas.
2026-06-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas,
2026-06-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Vidiškių valymai: rozetės sumontavimas rezervuaro išpompavimui, Šiūlenų nugeležinimas: daug oro trasose, pravalyti oksidatorių oro vožtuvai, Naujasodžio nugeležinimo filtro 2 praplovimas, Makaniškės, Maksimomių, Kazokinės, Naujasodžio skaitiklių duomenų surinkimas.
2026-06-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų siurblinė: nėra įtampos II įvade, perduota ESO, pajungta nuo įvado I, atlikta sinchronizacija Makaniškės gręžinyje, Vidiškių valymai: reguliuotas uždoris, paleistas reaktorius 2.
2026-06-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ford automobilio padangos remontas, Ignalinos NS1, NS2 šiukšlių iškėlimas, Naujasodžio nugeležinimas mažas spaudimas, išvalytas skaitiklis, Pupiškės gręžinys atlikta sinchronizacija.
2026-06-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės siurblinė valdiklio perkrovimas, Pupiškės, Antalksnės nugeležinimo galvų nustatymas, Dindų gręžinio darbo patikrinimas, strigailišio NS1 darbo patikrinimas.
2026-06-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo fitro Nr.2 praplovimas, Gilūtų gręžinio skaitiklio perdavimo įtaiso perkrovimas
2026-06-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dindų gręžinys: nėra vandens, patikrinta nėra elektros, iš ESO. Dūkšto neveikia Aušros siurblinė.
2026-06-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas.
2026-06-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2 praplovimas, vandens skaitiklio išvalymas, Ignalinos NS1: 1-mo siurblio iškėlimas(reikia keisti ankerius), Atgimimo siurblinė siurblio iškėlimas, išvalymas, šlangos perjungimas.
2026-06-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos valymai: siurblinėje pakeista 2 vnt plūdžių, Ignalinos NS1 iškelta šiukšlės, Linkmenų NS6 siurblio išvalymas.
2026-06-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblinių ir Strigailišio siurblinių darbo patikrinimas.
2026-06-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos Atgimimo 18 siurblinė: iškeltas ir išvalytas siurblys, Biečiūnų gręžinio skaitiklio perdavimo prietaiso perkrovimas, Vidiškių valymai deguonies daviklio valymas.
2026-06-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Atgimimo siurblinės iškeltas siurblys, reikalinga pakeisti. Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2 praplovimas. Vidiškių valymų smėlio, nuogrėbų pakrovimas į traktorių.
2026-06-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio vandenvietės išėjimo skaitiklio valymas.
2026-06-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio vandenvietės išėjimo skaitiklio valymas. Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas, Palūšės siurblio išjungimas(reikia kelti, patikrinti).

2026-06-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės siurblynė: ištrauktas II siurblys, sugėdęs reikalinga pakeisti. Palūšės, Pupiškės, Naujasodžio, Antalksnės, Vidiškių, Daugėlišio, Taujūnų, Šiūlėnų nugeležinimo stočių aptarnavimas, Fe matavimas, skaitiklių nurašymas.
2026-06-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių Kazokinės, Bėčiūnų, Bernotų, Gilūtų nugeležinimo įrenginių aptarnavimas, Fe matavimas, Mielagėnų valymų darbo patikrinimas. Ignalinos NS1 pritekėjimo sklendės pramiklinimas.
2026-06-	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblynė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai	

ENERGETIKOS SKYRIAUS VEIKLOS, ATLIKTŲ MOKAMŲ DARBŲ ATASKAITA

2026 birželio mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Registruotas gedimas	Atliekami darbai	Telefono Nr.	Registravo gedimą (adresas)	Apmokėjimas (akto Nr.) ir suma	
2026-06-02	Laisvės g. 7, Dūkšto m., Neveikia laiptinės apšvietimas II laiptinėje, antrame aukšte.	Šviestuvus LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą.	-	-	E-KL6/01	77,32
2026-06-02	Aukštaičių g. 26, Neveikia laiptinės apšvietimas, II laiptinė tambūre tarp įėjimo.	Šviestuvus LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą.	-	-	E-KL6/02	77,32
2026-06-04	Vasario 16-osios g. 52, Neveikia apšvietimas prie lauko durų (įėjimas)	Šviestuvus LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas	-	-	E-KL6/03	77,32

		nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą,				
2026-06-11	Vasario 16-osios g. 54, neveikia įėjimo į rūšį apšvietimas	Šviestuvas LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą	-	-	E-KL6/04	77,32

E-KL... - Iš kaupimo lėšų.

E-PN...- Priskaitymas butų savininkams

E-PB....-Priskaitymas butui

E-K... - Komerciniai darbai