

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. rugpjūčio mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2026-08-04	Ignalina, Turistų g. 49, III liptinėje, rūsyje nėra elektros, (įjungtas automatas)
2026-08-05	Ignalina, Aukštaičių g. 34-22, pakeista rozetė ir jungiklis
2026-08-05	Strigailiškis, Strigailiškio g. 23-10 nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas
2026-08-06	Vidiškės, Melioratorių g. 9-20 nėra elektros, įjungtas automatinis jungiklis prieš skaitiklį
2026-08-10	Ignalina, Turistų g. 49-26 pakeista įvadinis automatas C25A (galios didinimas)
2026-08-14	Ignalina, Atgimimo g. 14-3 pakeista 2 vnt automatų(16A;25A)
2026-08-17	Ignalina, Petrausko g. 4 I laiptinė nėra elektros, įjungtas automatinis jungiklis, pakeista led. lemputė.
2026-08-17	Vidiškės, Melioratorių g. 5, II laiptinė, rūsys nėra elektros, įjungtas automatinis jungiklis.
2026-08-19	Vidiškės, Melioratorių g. 7, I laiptinė rūšį pakeista 4 vnt dienos lempų trumpų.
2026-08-20	Ignalina, Švenčionių g. 13, I aukštas nedega šviestuvai, pakeista Led lemputė.
2026-08-28	Ignalina, Ateities g. 31-36 krečia elektra per gyvatuką, nuvykus gedimo nenustatyta
2026-08-29	Ignalina, Aukštaičių g. 34-7, krečia elektra tapetuojuant
2026-08-30	Ignalina, Aukštaičių g. 34-37 nėra rozetėse elektros, nudegęs laidas rozetėje prijungtas

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-08-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas.
2026-08-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2026-08-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Pupiškės, Linkmenų, Antalksnės nugalėžinių filtrų valdymo nustatymas po elektros dingimo. Ignalinos NS1 siurblio 2 nuorinimas. Vidiškių vandenvietės objektų skaitiklių nurašymas. Kazitiškis kabelio sujungimas, kasant buvo nutrauktas. Vidiškės nėra vandens, patikrinta, nutraukta trasa sodų gatvėje.
2026-08-04	Vandentvarkos objektų apžiūra*

	Ignalinos vandenvietė papildyta kompresoriui tepalo, Taujūnų ir Daugėlišio nugeležinimai nustatytas nugeležinimo valdymas, Daugėlišio valymai, papildyta tepalo orapūtėms. Strigailišio siurblių darbo patikrinimas.
2026-08-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių iškėlimas. Ceikinių nugeležinimo filtrų valdymo nustatymas. Palūšės NS siurblio surinkimas.
2026-08-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Palūšės NS; prijungtas ir sumontuotas II siurblys. Vidiškių valymai įtekėjimo vamzdžio valymas, iškviesta ascenizacinė mašina. Ignalinos NS1 plūdžių atpainiojimas. Naujasodžio nugeležinimo filtrų patikrinimas, geležies (Fe-0) matavimas.
2026-08-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Paringio k. gręžinys nėra vandens, pakeista slėgio rėlė
2026-08-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos vangenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas
2026-08-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas
2026-08-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Skaitiklių montavimas su irtc atstovu Beržininkų, Rimšės, Grybėnų, Jonėnų gręžiniuose, gedimų šalinimas perdavime Kazitiškio, Makaniškės, Kazokinės, Bėčiūnų gręžiniuose. Ceikinių vandenvietės įvado patikrinimas, Mažėnų nugeležinimo filtrų veikimo patikrinimas.
2026-08-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių vandenvietės antro skaitiklio su perdavimu sumontavomas, Mielagėnų valymai, dažnio keitiklių perkrovimas, Gilūtų nugeležinimas antro skaitiklio su perdavimu sumontavimas. Mažėnų nugeležinimas filtrų oro padavimo reguliavimas, praplovimas.
2026-08-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Bernotų nugeležinime skaitiklio su perdavimu montavimas, Rubelninkų, Paringio vandens skaitiklių perdavimo perkrovimas.
2026-08-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kaneišių gręžinio darbo patikrinimas, Vidiškių valymų įtekėjimo pravalymas su ascenizacine mašina. Ignalinos valymų smėliagaudės vožtuvų reguliavimas.
2026-08-14	Vandentvarkos objektų apžiūra* Biečiūnų gręžinio vandens kaitiklio perdavimo modemo perkrovimas. Vidiškių valymų įtekėjimo pravalymas, kviesta mašina.

2026-08-15	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas
2026-08-16	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas.
2026-08-17	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ažušilės g. 8 nuotekų siurblinės siurblio ištraukimas ir išvalymas, kviesta MAN. Strigailišio nuotekų siurblinės 1 patikrinimas.
2026-08-18	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ažušilės g. 8, Turistų 30D siurblių darbo patikrinimas
2026-08-19	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos NS1;NS2 siurblių šiukšlių valymas, Ažušilės g, 8 siurblinės darbo patikrinimas.
2026-08-20	Vandentvarkos objektų apžiūra* Putinų g. nuotekų siurblinė išsijungęs valdymas, siurblys atstatytas į vietą, valdymas įjungtas.
2026-08-21	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailišio siurblių darbo patikrinimas
2026-08-22	Vandentvarkos objektų apžiūra*
2026-08-23	Vandentvarkos objektų apžiūra* Generatoriaus pajungimas Mielagėnų vandens gręžiniui
2026-08-24	Vandentvarkos objektų apžiūra* Generatorių pajungimai po rajono vandenvietės po audros
2026-08-25;26;27;28	Vandentvarkos objektų apžiūra* Generatorių pajungimas po rajono vandenvietės po audros
2026-08-29	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas, Linkmenų NVĮ perjungimas
2026-08-30	Vandentvarkos objektų apžiūra* Linkmenų NVĮ perjungimas rankiniu būdu.
2026-08-31	Vandentvarkos objektų apžiūra* Linkmenų NVĮ atstatymas po uragano(kviesti specialistai iš Utenos vanduo),Ceiknėlių gręžinio perdavimo kabelio sujungimas.
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Strigailišio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė	

-NVI - Nuotekų valymo įrenginiai