

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. rugsėjo mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai				
2026-09-08	Taujūnai, Taujūnų 8 rozetės prijungimas santechnikams.				
2026-09-09	Ignalina, Atgimimo 19, II laiptinė, I aukštas pareguliuotas LED šviestuvai.				
2026-09-16	Ignalina, Laisvės 52-15 krečia vandentiekio vamzdis, dėl vonios užpildymo elektra patenka nuo 12 buto, palikta pradžiuvimui.				
Data	Registruotas gedimas	Atliekami darbai	Registravo gedimą (adresas)	Apmokėjimas (akto Nr.) ir suma	
2026-09-03	Atgimimo g. 19, neveikia šviestuvai II laiptinės pirmame aukšte	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą	Gyventojų pranešimas	E-KL9/01	72,85
2026-09-08	Aukštaičių g. 12, nėra elektros laiptinėje, rūsyje	Atstatytas elektros tiekimas	Gyventojų iškvietimas	E-PN9/07	38,42
2026-09-21	Melioratorių g. 6, Vidiškių k., neveikia šviestuvai III laiptinėje antrame aukšte	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą	Gyventojų pranešimas	E-KL9/02	72,85
2026-09-21	Liepų g. 1, Pirmo laiptinė ketvirtas aukštas	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą	Gyventojų pranešimas	E-KL9/03	72,85
2026-09-21	Liepų g. 1, Pirmo laiptinė	Neveikia šviestuvai prie įėjimo į laiptinę, pakeista lempučių	Gyventojų iškvietimas	E-PN9/08	17,18

2026-09-22	Atgimimo g. 21, tarpduryje neveikia šviestuvai	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą	Gyventojų iškvietimas	E-KL9/04	72,85
2026-09-24	Sodų g. 13A, I laiptinės prie įėjimo neveikia šviestuvai	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojamas. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą	Gyventojų iškvietimas	E-KL9/05	72,85
2026-09-24	Ateities g. 13 II laiptinė, neveikia laiptinės apšvietimas	Atstatytas elektros tiekimas	Gyventojų iškvietimas	E-PN9/06	38,42

E-KL... - Iš kaupimo lėšų.

E-PN...- Priskaitymas butų savininkams

E-PB....-Priskaitymas butui

E-K... - Komerciniai darbai

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-09-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ceikinėlių gręžinys: elektros generatoriaus pajungimas nesant elektros.
2026-09-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ceikinėlių gręžinys: elektros generatoriaus pajungimas nesant elektros. Mažėnų k. VG nugalėžinio filtrų valdiklių maitinimo blokelių keitimas, oro kompresoriaus paleidėjo remontas. Dūkštelių k. VG vandens skaitiklio su nuotoliniu perdavimu sumontavimas.
2026-09-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Mažėnų k. VG pakeista nugalėžinio filtrų valdiklių maitinimo blokeliai (3 vnt.) Gilūtų k. VG nėra elektros (nėra vienos fazės)
2026-09-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Linkmenų K. NS veikimo tikrinimas, NS-4 nėra elektros
2026-09-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailišio k. NS veikimo tikrinimas
2026-09-06	Vandentvarkos objektų apžiūra*

	Ignalinos m. VG nugeležinimo filtrų praplovimas.
2026-09-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Kanešių k. VG veikimo tikrinimas
2026-09-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Gilūtų k. VG darbo tikrinimas, nėra elektros, pranešta ESO.
2026-09-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. NS1;NS2 šiukšlių surinkėjų valymas. Linkmenų k. VG ir NVĮ veikimo tikrinimas.
2026-09-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k. NS-4 paleidimas po elektros atstatymo (fazių sekos atstatymas)
2026-09-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gilūtų k. VG paleidimas po elektros remonto (fazių sekos atstatymas) Ceikinių k. VG nugeležinimo filtrų patalpoje suremontuotas apšvietimas (pakeista 2 vnt. led lempų).
2026-09-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gaveikėnų k. VG pakeista vandens siurblio turbina (1,1 kW).
2026-09-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG nugeležinimo filtrų praplovimas.
2026-09-14	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailiškio k. NS siurblių veikimo tikrinimas, Ignalinos m. NS1 elektros skydinės spynelės pakeitimas.
2026-09-15	Vandentvarkos objektų apžiūra* Palūšės k. nuotekų siurblinės skydo spynelės pakeitimas.
2026-09-16	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ugnies gesintuvų surinkimas iš Linkmenų k., Vidiškių k., Palūšės k., Ignalinos m. NVĮ ir VG. Ignalinos m. NS1;NS2 šiukšlių surinkėjų valymas.
2026-09-17	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailiškio k. NS1 veikimo tikrinimas, Ignalinos Turistų g. 30 NS veikimo tikrinimas. Vidiškių k. VG nugeležinimo filtrų nuorinimo vožtuvų patikrinimas, oro kiekio reguliavimas.
2026-09-18	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. NS siurblių veikimo tikrinimas
2026-09-19	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG nugeležinimo filtrų praplovimas
2026-09-20	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailiškio k. NS veikimo tikrinimas.
2026-09-21	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG neįsijungia 3-ias siurblys(perjunta siurblio apsaugos blokas).

	Daugėlišio k. VG atsątytas nugeležimo filtrų valdiklių veikimas, išvalyti oro vožtuvai, sukeltas paduodamo vandens spaudimas. Vidiškių NVĮ, sukrauta nesmenys ir smėlis į traktorių išvežimui. Putinų g. NS patikrinta elektros įvadai(atstatyta fazių seka).
2026-09-22	Vandentvarkos objektų apžiūra* Gesintuvų po patikros išvežiojimas po objektus. Ceikinių k. VG atstatytas nugeležinimo filtrų valdiklių veikimas. Putinų g. nuotekų siurblinės elektros įvado įjungimas. Vandentvarkos skyriaus darbuotojų poilsio kambario šviestuvo lempų pakeitimas.
2026-09-23	Vandentvarkos objektų apžiūra* Putinų g. NS veikimo tikrinimas. Kazitiškio k NVĮ purškimo siurblio ištraukimas, (reikia keisti nauju). Ignalinos m. NS1;NS2 šiukšlių surinkėjų valymas.
2026-09-24	Vandentvarkos objektų apžiūra* Atgimimo g. NS veikimo tikrinimas, reikalinga išvalyti, perduota vandentvarkos skyriui.
2026-09-25	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių k. NVĮ išlyginamosios talpos maišyklės tepalų keitimas, elektros generatoriaus veikimo tikrinimas
2026-09-28	Vandentvarkos objektų apžiūra*
2026-09-29	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos NVĮ rozetės pajungimas. Naujasodžio k, Antalksnės k, Pupiškės k, Palūšės k. vandens nugeležinimo filtrų aptarnavimas. Linkmenų k. NVĮ veikimo tikrinimas. Kazitiškio k. NS siurblio išvalymas.
2026-09-30	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. NVĮ maišyklės Nr.1 tepalų pakeitimas.
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailiškio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai	

Melioracijos įrenginių (polderių) priežiūros darbai

--	--

Data	Atlikti darbai
2026-09-15	Garšvinės k. ir Bieniūnų k. vandens polderių apžiūra, susipažinimas su eksploatacija.
2026-09-16	Garšvinės k ir Bieniūnų k. vandens suneštos žolės purvo valymas iš vandens kanalo. Garšvinės k. ir Bieniūnų k polderiuose atlikta ugnies gesintuvų patikra
2026-09-23	Garšvinės k. ir Bieniūnų k. polderių aptarnavimas: žolių, šiukšlių nugraibymas iš vandens kanalo, guolių tepimas.
2026-09-24	Garšvinės k. polderio žolių ir šiukšlių išvalymas iš vandens kanalo.
2026-09-28	Garšvinės k. ir Bieniūnų k. polderių šiukšlių valymas, Bieniūnų k. polderyje vandens lygio kočiojimas rankiniu būdu.